




ASPECTS IMPORTANTS POUR LA PRISE DE MESURES




- En niche les mesures doivent être prises en différents points:
 - En bas (A)
 - Au milieu (B)
 - En haut (C)




- Sur les parois angulaires, on prend la mesure de la partie extérieure du receveur au mur comme indiqué sur la figure.



- Sur les receveurs courbes, on prend la mesure de la partie extérieure du receveur au mur et de l'angle du mur en diagonale, comme indiqué sur la figure.




- Pour les receveurs courbes, tenir compte si les murs ne sont pas bien à l'équerre. Pour cela, on ajoutera la mesure montrée sur la figure et celles que l'on aura prises auparavant.




- Sur les pentagonaux, on prendra la mesure la partie extérieure du receveur jusqu'au mur, des cinq mesures montrées sur la figure.

POUR TOUS LES CAS





- Sur les receveurs sans arrondi, on prend la mesure du chant au mur, comme indiqué sur la figure.

Non




Oui



- Sur les receveurs avec arrondi, on prend la mesure de l'arrondi au mur, comme indiqué sur la figure.

Non



Oui

